

Fixiersockel, Art.Nr. 22-11800-110 und Dübelklemmschelle, Art.Nr. 22-11800-111

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Kabel mit Dübelklemmschelle umfassen,
- Dübelteil in den Fixiersockel in Längsrichtung stecken, um die 2 cm Mindestabstand zur Decke zu gewährleisten.
- Dübelklemmschelle mit dem Dübelteil ins Bohrloch stecken.



Montage- und Verarbeitungshinweise:

Das Kabel mit der Dübelklemmschelle umfassen und die Dübelklemmschelle mit dem Dübelteil zuerst durch den Fixiersockel und dann in das Bohrloch stecken.

Bei der Montage des Sensorkabels ist der Fixiersockel in Längsrichtung zum Kabel zu montieren, um den Mindestabstand von 20mm zur Decke einzuhalten. Bohren. Stecken. Fertig!



Technische Daten:


PP, UV-stabilisiert

Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C


silikonfrei

Material geprüft nach OVE R14 (LSF0H)

Gewicht pro Stück 0,60 g (FS) 0,70 g (DKS)



Fixiersockel, Art.Nr. 22-11800-110



Dübelklemmschelle, Art.Nr. 22-11800-111



Bitte beachten: Bei den VdS-zertifizierten Systemen ist das Sensorkabel mit einem Mindestabstand zwischen Kabel und Decke von 20 mm, alle 0,5 m anzubringen.